



1 MANGEL

Type of Finding	Pos	Details	Description	Location
Mangel	A	Barrierefreiheit → Rolltreppe defekt		48.1757731, 16.4548323 (± 33m)
	1	Verschmutz -> Überfüllter Abfalleimer		48.1757731, 16.4748323 (± 33m)

2 BILDER


1)



Rolltreppe defekt

2)

Rolltreppe Typ B defekt
48.1948038, 16.3138526 (± 25m)



Verschmutzung (überfüllter Abfalleimer)
48.1948038, 16.3138526 (± 25m)